

G:\gis\projects\1577\28906795\mxd\geology_regional_seismic_faults.mxd

PANOCHE ENERGY CENTER, LLC	Figure 5.3-5 REGIONAL SEISMOGENIC FAULTS	2006