

○	0.75	a	vbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbus	8695	RAMON	230.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

Trip ELSTMP 92 AND TRIP CTG AND STG XFMRS

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:32:06 2006



○	59.4	a	fbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbus	8695	RAMON	230.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

Trip ELSTMP 92 AND TRIP CTG AND STG XFMRS

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:32:06 2006



○	0.75	a	vbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8805	AV58	161.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbus	8359	NILAND	161.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

Trip ELSTMP 92 AND TRIP CTG AND STG XFMRS

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:32:07 2006



○	59.4	a	fbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbus	8805	AV58	161.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	8359	NILAND	161.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip ELSTMP 92 AND TRIP CTG AND STG XFMRS
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:32:07 2006



○	0.75	a	vbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbul	8361	NILAND	92.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip ELSTMP 92 AND TRIP CTG AND STG XFMRS
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:32:08 2006



○ 59.4	a	fbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	60.6
× 59.4	a	fbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	60.6
□ 59.4	a	fbul	8361	NILAND	92.0	1	1	60.6
△ 59.4	a	fbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip ELSTMP 92 AND TRIP CTG AND STG XFMRS
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:32:09 2006



○ 0.75	a	vbug	8100	REPU3	13.8	1	1	1.25
× 59.4	a	fbug	8100	REPU3	13.8	1	1	60.6
□ 0.0	a	pg	8100	REPU3	13.8	1	1	210.0
△ 0.2	a	vt	8100	REPU3	13.8	1	1	1.2
◇ -100.0	a	ang	8100	REPU3	13.8	1	1	100.0

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip ELSTMP 92 AND TRIP CTG AND STG XFMRS
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:32:09 2006



SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT AT El Centro 92kV

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jul 05 10:49:05 2006



○	59.4	fbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	60.6
×	59.4	fbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	60.6
□	59.4	fbus	8695	RAMON	230.0	1	1	60.6
△	59.4	fbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
BUS FAULT AT El Centro 92kV
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jul 05 10:49:05 2006



○	0.75	vbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	1.25
×	0.75	vbus	8805	AV58	161.0	1	1	1.25
□	0.75	vbus	8359	NILAND	161.0	1	1	1.25
△	0.75	vbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT AT El Centro 92kV

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jul 05 10:49:05 2006



○	59.4	fbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	60.6
×	59.4	fbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	60.6
□	59.4	fbus	8805	AV58	161.0	1	1	60.6
△	59.4	fbus	8359	NILAND	161.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
BUS FAULT AT El Centro 92kV
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jul 05 10:49:05 2006



○	0.75	vbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	1.25
×	0.75	vbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	1.25
□	0.75	vbul	8361	NILAND	92.0	1	1	1.25
△	0.75	vbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
BUS FAULT AT El Centro 92kV
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jul 05 10:49:05 2006



○	59.4	fbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	60.6
×	59.4	fbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	60.6
□	59.4	fbul	8361	NILAND	92.0	1	1	60.6
△	59.4	fbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
BUS FAULT AT El Centro 92kV
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jul 05 10:49:05 2006



○	0.75	vbug	8100	REPU3	13.8	1	1	1.25
×	59.4	fbug	8100	REPU3	13.8	1	1	60.6
□	0.0	pg	8100	REPU3	13.8	1	1	210.0
△	0.2	vt	8100	REPU3	13.8	1	1	1.2
◇	-100.0	ang	8100	REPU3	13.8	1	1	100.0

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
BUS FAULT AT El Centro 92kV
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jul 05 10:49:05 2006



○	0.75	a	vbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbus	8695	RAMON	230.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT AT El Centro 161kV

Case r3 EC PST MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:29:54 2006



○	59.4	a	fbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbus	8695	RAMON	230.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT AT El Centro 161kV

Case r3 EC PST MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:29:54 2006



○	0.75	a	vbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8805	AV58	161.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbus	8359	NILAND	161.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT AT El Centro 161kV

Case r3 EC PST MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:29:54 2006



○	59.4	a	fbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbus	8805	AV58	161.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	8359	NILAND	161.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
BUS FAULT AT El Centro 161kV
Case r3 EC PST MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:29:54 2006



○	0.75	a	vbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbul	8361	NILAND	92.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
BUS FAULT AT El Centro 161kV
Case r3 EC PST MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:29:55 2006



○	59.4	a	fbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbul	8361	NILAND	92.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT AT El Centro 161kV

Case r3 EC PST MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:29:55 2006



○	0.75	a	vbug	8100	REPU3	13.8	1	1	1.25
×	59.4	a	fbug	8100	REPU3	13.8	1	1	60.6
□	0.0	a	pg	8100	REPU3	13.8	1	1	210.0
△	0.2	a	vt	8100	REPU3	13.8	1	1	1.2
◇	-100.0	a	ang	8100	REPU3	13.8	1	1	100.0

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
BUS FAULT AT El Centro 161kV
Case r3 EC PST MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:29:55 2006



○ 0.75	a	vbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	1.25
× 0.75	a	vbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	1.25
□ 0.75	a	vbus	8695	RAMON	230.0	1	1	1.25
△ 0.75	a	vbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT El Centro 230kV @ 8 CYCLES

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:30:46 2006



○	59.4	a	fbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbus	8695	RAMON	230.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT El Centro 230kV @ 8 CYCLES

Case r3 EC PST MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:30:47 2006



○	0.75	a	vbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8805	AV58	161.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbus	8359	NILAND	161.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT El Centro 230kV @ 8 CYCLES

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:30:47 2006



○	59.4	a	fbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbus	8805	AV58	161.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	8359	NILAND	161.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT El Centro 230kV @ 8 CYCLES

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:30:48 2006



○	0.75	a	vbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbul	8361	NILAND	92.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
BUS FAULT El Centro 230kV @ 8 CYCLES
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:30:48 2006



○	59.4	a	fbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbul	8361	NILAND	92.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT El Centro 230kV @ 8 CYCLES

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:30:49 2006



○	0.75	a	vbug	8100	REPU3	13.8	1	1	1.25
×	59.4	a	fbug	8100	REPU3	13.8	1	1	60.6
□	0.0	a	pg	8100	REPU3	13.8	1	1	210.0
△	0.2	a	vt	8100	REPU3	13.8	1	1	1.2
◇	-100.0	a	ang	8100	REPU3	13.8	1	1	100.0

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

BUS FAULT El Centro 230kV @ 8 CYCLES

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:30:49 2006



○ 0.75	a	vbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	1.25
× 0.75	a	vbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	1.25
□ 0.75	a	vbus	8695	RAMON	230.0	1	1	1.25
△ 0.75	a	vbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

Trip EL CENTRO - PILOT KNOB 161kV line

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:31:13 2006



○	59.4	a	fbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbus	8695	RAMON	230.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

Trip EL CENTRO - PILOT KNOB 161kV line

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:31:14 2006



○	0.75	a	vbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8805	AV58	161.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbus	8359	NILAND	161.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

Trip EL CENTRO - PILOT KNOB 161kV line

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:31:14 2006



○	59.4	a	fbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbus	8805	AV58	161.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	8359	NILAND	161.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

Trip EL CENTRO - PILOT KNOB 161kV line

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:31:14 2006



○	0.75	a	vbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	1.25
×	0.75	a	vbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	1.25
□	0.75	a	vbul	8361	NILAND	92.0	1	1	1.25
△	0.75	a	vbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip EL CENTRO - PILOT KNOB 161kV line
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:31:14 2006



○	59.4	a	fbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	60.6
×	59.4	a	fbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	60.6
□	59.4	a	fbul	8361	NILAND	92.0	1	1	60.6
△	59.4	a	fbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip EL CENTRO - PILOT KNOB 161kV line
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Mon Jun 26 16:31:14 2006



○	0.75	a	vbug	8100	REPU3	13.8	1	1	1.25
×	59.4	a	fbug	8100	REPU3	13.8	1	1	60.6
□	0.0	a	pg	8100	REPU3	13.8	1	1	210.0
△	0.2	a	vt	8100	REPU3	13.8	1	1	1.2
◇	-100.0	a	ang	8100	REPU3	13.8	1	1	100.0

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip EL CENTRO - PILOT KNOB 161kV line
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3
Mon Jun 26 16:31:15 2006



○	0.75	vbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	1.25
×	0.75	vbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	1.25
□	0.75	vbus	8695	RAMON	230.0	1	1	1.25
△	0.75	vbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip EL CENTRO - NILAND EL CENTRO - AVE58 161kV line
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jun 28 09:46:16 2006



○	59.4	fbus	8332	ELCENTSW	230.0	1	1	60.6
×	59.4	fbus	8311	COACHELA	230.0	1	1	60.6
□	59.4	fbus	8695	RAMON	230.0	1	1	60.6
△	59.4	fbus	22356	IMPRLVLY	230.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip EL CENTRO - NILAND EL CENTRO - AVE58 161kV line
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jun 28 09:46:16 2006



○	0.75	vbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	1.25
×	0.75	vbus	8805	AV58	161.0	1	1	1.25
□	0.75	vbus	8359	NILAND	161.0	1	1	1.25
△	0.75	vbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

Trip EL CENTRO - NILAND EL CENTRO - AVE58 161kV line

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jun 28 09:46:17 2006



○	59.4	fbus	8331	ELCENTSW	161.0	1	1	60.6
×	59.4	fbus	8808	CVSUB161	161.0	1	1	60.6
□	59.4	fbus	8805	AV58	161.0	1	1	60.6
△	59.4	fbus	8359	NILAND	161.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT

2009 Heavy Summer Case

Trip EL CENTRO - NILAND EL CENTRO - AVE58 161kV line

Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jun 28 09:46:17 2006



○	0.75	vbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	1.25
×	0.75	vbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	1.25
□	0.75	vbul	8361	NILAND	92.0	1	1	1.25
△	0.75	vbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	1.25

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip EL CENTRO - NILAND EL CENTRO - AVE58 161kV line
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jun 28 09:46:17 2006



○	59.4	fbus	8335	ELSTEAMP	92.0	1	1	60.6
×	59.4	fbus	8640	MIRAGTIE	92.0	1	1	60.6
□	59.4	fbul	8361	NILAND	92.0	1	1	60.6
△	59.4	fbus	8279	CVSUB	92.0	1	1	60.6

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip EL CENTRO - NILAND EL CENTRO - AVE58 161kV line
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jun 28 09:46:17 2006



○	0.75	vbug	8100	REPU3	13.8	1	1	1.25
×	59.4	fbug	8100	REPU3	13.8	1	1	60.6
□	0.0	pg	8100	REPU3	13.8	1	1	210.0
△	0.2	vt	8100	REPU3	13.8	1	1	1.2
◇	-100.0	ang	8100	REPU3	13.8	1	1	100.0

SIS EL CENTRO #3 REPOWER STUDY SUPPLEMENT
2009 Heavy Summer Case
Trip EL CENTRO - NILAND EL CENTRO - AVE58 161kV line
Case r3_EC_PST_MAXGEN.SAV

y:\iid\2005\sis\ec3

Wed Jun 28 09:46:17 2006